

Meddelelse Fra de Tekniske udvalg - MFT

Anbefaling	Bæreseler med mini 3-ringssystem	MFT nr.: 08/98
Ny	Gælder for alle springere og materielfolk	Dato: 25.10.98
MR-8	Udsendt af: MTU	Side: 1 af 1

Baggrund:

Efter en hård åbning knækkede den midterste ring i et "mini 3-ringssystem". Efterfølgende test viste, at et parti ringe ikke havde den korrekte styrke. Hvis bæreseler med de berørte ringe anvendes sammen med et lanyardsystem, kan det resultere i en farlig situation.

Omfatter :

Alle bæreseler med "mini 3-ringssystem" der anvendes sammen med et lanyardsystem.

Tiltag :

Ringene kontrolleres af en Rigger eller Masterrigger i forbindelse med årskontrollen. Hvis de er berørt, og anvendes sammen med et lanyardsystem, anbefales det at udskifte bæreselerne til en anden type.