

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 10/2008

KLAP PÅ WINGS SELETØJ *(anbefaling)*

1. Baggrund:
Sunrise Manufacturing International Inc, der producerer Wings seletøjet, er blevet bekendt med to tilfælde, hvor den midterste klap på seletøjet har fanget en line, hvilket har medført en fejlfunktion på hovedskærmen.
I den anledning er udsendt en bulletin, hvor det anbefales at få klappen modificeret til større bøjelighed.
2. Omfattet materiel:
Wings seletøj W1-1EXT, W5-1EXT, W4.
3. Modifikationen skal udføres af en rigger.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra Sunrise Manufacturing International Inc. findes på hjemmesiden www.skydivewings.com og er benævnt service bulletin 08325 fra 31. marts 2008.