

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 18/2011

ICON SELETØJ MED SKYHOOK (*obligatorisk – haster*)

1. Baggrund:
Aerodyne, der produceres Icon seletøjet, er blevet bekendt med problemer omkring ufuldstændig udfoldelse af bæreremme ved udløsning af reserve på seletøjer forsynet med skyhook.
ICON seletøjer skal derfor modificeres hos producenten inden spring.
2. Omfattet materiel:
Icon seletøjer produceret før den 14. januar 2011.
3.
 - a. Seletøjet skal modificeres som foreskrevet af producenten
 - b. Modifikation skal foretages hos producenten og sker uden beregning.
 - c. Modifikation skal ske inden næste spring.
4. Bemærkninger:
 - a. Servicebulletinen fra Aerodyne findes på hjemmesiden www.flyaerodyne.com og er benævnt Service note SB 1440111.
 - b. Kontakt Aerodyne for arrangering af transport med mere.