

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 20/2012

Stofreservehåndtag fra SUN PATH (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
Sun Path har den 27. september 2012 udsendt en bulletin omkring risiko for slitagefejl på stofreservehåndtag.
Fejlen kan bevirke utilsigtet åbning af reserven.
2. Omfattet materiel:
Sun Path stofreservehåndtag SPJ-001-1 produceret før 1. januar 2006, flad type med plastikstiver og ovalt stålindlæg.
 - a. Reservehåndtaget skal inspiceres i henhold til anvisningen i bulletinen.
 - b. Inspektionen skal foretages af en reservepakker/rigger/masterrigger.
 - Hvis håndtaget er i orden, foretages notat på seletøjets materielkort.
 - Hvis håndtaget er fejlbehæftet, skal foretages indberetning og udskiftning som anvist i bulletinen.
 - c. Inspektionen skal foretages inden næste spring.
4. Bemærkninger:
Bulletinen findes på hjemmesiden www.sunpath.com og har betegnelsen SPSB007.