

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 7/2007

RESERVEHÅNDTAGSWIRE PÅ VECTOR TANDEMSELETØJ

1. Baggrund:
United Parachutes Technologies, der producerer Vector Seletøjer, har udsendt en service bulletin PSB#300107, vedrørende inspektion af reserve ripcord krympningen lige over reservehåndtaget på Tandem seletøjer.
2. Omfattet materiel:
Reservehåndtag til Vector tandem seletøjer produceret inden oktober 2004 med sort krympeflex omkring krympemuffen.
3.
 - a. Sort krympeflex skal fjernes, og wiren inspiceres for eventuelle skader. Hvis wiren ikke er beskadiget, skal samlingen beskyttes med et stykke klart krympeflex.
Hvis wiren er beskadiget, skal den skiftes.
 - b. Inspektion og påførsel af ny krympeflex kan udføres af en reservepakker.
 - c. Omfattet materiel må ikke anvendes, før inspektion og eventuel udskiftning er gennemført.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra United Parachutes Technologies er benævnt PSB#300107 og kan findes på hjemmesiden www.uptvector.com.