

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 8/2007

MODIFIKATION AF ATOM SELETØJ

1. Baggrund:
Parachutes de France, der producerer ATOM seletøjet, har udsendt en servicebulletin i anledning af en hændelse i forbindelse med et tandemspring, hvor en hovedskærmsline satte sig fast under den midterste klap.
2. Omfattet materiel:
ATOM seletøj 740-1 (tandem) og MMS 740-2, fabrikeret før 2002.
3. a. På den midterste reserveklap skal udføres en syning i hver side dér, hvor reserveklappen møder containeren.
b. Modifikationen skal udføres af en rigger eller masterrigger i overensstemmelse med servicebulletinens anvisninger. .
c. Modifikationen skal udføres senest i forbindelse med næste reserveompakning.
d. Bemærkninger:
Bulletinen fra Parachutes de France er benævnt servicebulletin BS_25-63-34 af 31./07/2007 og kan findes på hjemmesiden www.parachutes-de-france.com.