

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 44/2022 (opdateret sept.2024)

Cutter placering Icon IX serie fra I-1 til I-5/S-5 *(Inden næste årskontrol)*

1. Baggrund:
Efter statisk test med aktivering af AAD, har der forekommet unormale udløsninger af reservepilotskærmen.
2. Omfattet materiel:
Aerodyne icon Nextgen IX serie fra I-1 til I-5/S-5
3. a.
Senest ved årskontrol til 2023 sæsonen, skal cutter placering flyttes af en DFU godkendt masterrigger.

b.
Aktiveringshøjde på AAD skal være sat op med minimum 50m, indtil cutteren er flyttet.
4. Bemærkninger:
Aerodyne bulletin findes her:
https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/pdf/TECHNICAL_BULLETINS/TB-250122.pdf