

**MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 49/2025**

Jyro har udsendt en produktadvarsel vedrørende linesæt fremstillet af Vectran 300 og Vectran 400 line.

På baggrund af den generelle stigning i brud på liner inden for vores sport, ønsker de, at alle der springer med Vectran 300 og Vectran 400 liner, får glæde af en ekstra sikkerhedsmargin i deres FailSmart-linesæt, hvilket indebærer udskiftning af A1-liner til et stærkere line.

**Påkrævet handling**

- Tjek dit nuværende linesæt (både dem der allerede er monteret på din skærm og eventuelle ikke monterede linesæt):
- Hvis det er V550 eller V750, behøver du ikke gøre noget.
- Hvis det er V300 eller V400 og bestilt efter juli 2025, behøver du ikke gøre noget. Dit linesæt er allerede FailSmart.
- Hvis det er V300 eller V400 og bestilt før juli 2025, skal du kontakte din forhandler/rigger for at arrangere dit FailSmart-opgraderingssæt.
- Hvis du er i tvivl om vectran-typen eller bestillingsdatoen så tjek: Ordrebekræftelses-mails viser dato for bestilling og linetype. Skriv til Jyro eller tag fat i din rigger.

Læs hele produktadvarslen her, hvor der også er beskrivelse af hvad du skal gøre hvis du er berørt af den <https://help.jyro.com/helpcentre/product-advisory-notice-published-2025>