

Meddelelse Fra de Tekniske udvalg - MFT

| | | |
|--------------|---|----------------|
| Obligatorisk | Vector Tandems med dobbelt drouge release | MFT nr.: 06/98 |
| Ny | Gælder for alle springere og materielfolk | Dato: 06.04.98 |
| MR-2 | Udsendt af: MTU | Side: 1 af 1 |

Baggrund:

Relative Workshop Produkt Service Bulletin af d. 17. Marts 1998 (ialt 2 sider).
Kopi kan rekvireres hos MTU.

På grund af tilfælde med forsinkelse på udløsning af drougen har det vist sig at problemet kan henføres til det, indtil nu anvendte, dobbelt loop som på grund af sammensyning med en trens og den deraf følgende stivhed i trensens længde, kan være årsag til forsinkelse på frigørelsen af drougen.

Omfatter:

Alle Relative Workshop Vector Tandem med dobbelt drouge release.

Tiltag:

De originale dobbelt loop sammenføjet med en trens, skal udskiftes til loop fremstillet efter ovenstående bulletin af en Masterrigger og må installeres forskriftsmæssigt af enhver Tandem-instruktør eller Masterrigger.

Tidsfrist:

Træder i kraft ved udsendelsen af denne MFT.