

## Meddelelse Fra de Tekniske udvalg - MFT

Obligatorisk	Cut away slanger på Vector seletøjer	MFT nr.: 09/98
Ny	Gælder for alle springere og materielfolk	Dato: 25.10.98
MR-8	Udsendt af: MTU	Side: 1 af 1

### Baggrund:

Efter en landing opdagede en springer, at det ene endestykke på cut awayslangen var gået løs, hvilket kunne resultere i et utilsigtet cut away, hvis slangen blev belastet. Efterfølgende viste det sig, at proceduren for påklemning af endestykket var blevet ændret, med en for svag påhæftning til følge.

Relative Workshop Produkt Service Bulletin nr. PSB#091098-B af d. 10. September 1998 (kopi kan rekvireres hos MTU).

### Omfatter:

Alle Vector seletøjer produceret mellem 1. januar 1996 og oktober 1998.

### Tiltag:

Endestykket på slangen kontrolleres af en Rigger eller Masterrigger.

### Tidsfrist:

Inden næste spring.