

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 19a/2011

### VIGIL sikkerhedsudløser – fortsættelse ( obligatorisk – haster )

1. Baggrund:  
AAD sa/nv, der producerer Vigil sikkerhedsudløseren, har nu udsendt en opfølgende sikkerhedsbulletin omkring det tidligere meddelte problem, hvor sikkerhedsudløserens cutter ved en fabrikationsfejl ikke var forsynet med knivblad.  
Bulletinen omfatter en yderligere liste over eventuelt berørte serienumre.
2. Omfattet materiel:  
Vigil cuttere produceret før juni 2008.
3.
  - a. Vigilcuttere produceret i oktober 2007, jf. tidligere liste A, og nu yderligere liste B nedenfor over serienumre, må ikke anvendes ved spring.
  - b. Producenten sender uden beregning en ny cutter. Den udskiftede cutter skal sendes til producenten.
  - c. Ved næste reserveompakning skal cutterens produktionsdato kontrolleres.
  - d. Alle cuttere produceret før juni 2008 skal checkes med en magnet, jf. producentens anvisninger.
4. Bemærkninger:
  - a. Servicebulletinen findes på fabrikantens hjemmeside, [www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) og er benævnt emergency service bulletin #8.
  - b. Kontakt AAD sa/nv eller Vigil USA, LLC, for nærmere information omkring ombytning.

#### List B: Serial numbers of Vigils with cutters manufactured in 10/07

Device #	QC nr	Device #	QC nr	Device #	QC nr
9237	L094	9292	L096	9356	L209
9271	L095	9293	L082	9359	L152
9273	L065	9294	L083	9360	L210
9279	L070	9295	L084	9361	L211
9280	L071	9296	L085	9362	L153
9282	L072	9297	L097	9364	L212
9283	L073	9298	L086	9368	L213
9284	L074	9300	L087	9415	L229
9285	L075	9302	L088	9449	L205
9286	L076	9303	L089	9450	L206
9287	L077	9304	L090	9451	L207
9288	L078	9305	L091	9634	L407
9289	L079	9306	L092	9635	L408
9290	L080	9307	L093	9636	L409
9291	L081	9308	L098		
		9329	L208		