

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 22/2013

### **CYPRES2 sikkerhedsudløser** ( *haster* )

1. Baggrund:  
Airtec GmbH & Co., der producerer Cypres sikkerhedsudløserne, er blevet opmærksom på, at Cypres2 i enkelte tilfælde kan være uvirksomme, selvom den sædvanlige tændingsprocedure er gennemført korrekt med nedtælling fra 10-0.
2. Omfattet materiel:  
Cypres2 produceret fra og med februar 2009 til og med december 2012.
3. a. Efter Cypres'en er tændt, skal der før hvert spring trykkes én gang på kontrolknappen. Hvis lampen ikke lyser, er Cypres'en ikke virksom.  
b. Er Cypres'en ikke virksom, kontakt Airtec.
4. Bemærkninger:  
Se Airtec's bulletin her:  
[http://www.uspa.org/Portals/0/News/SB\\_31012013\\_eng.pdf](http://www.uspa.org/Portals/0/News/SB_31012013_eng.pdf)