

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 25/2013

3-ringsloop - Infinity seletøj fra Velocity Sports Equipment (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
Velocity Sports Equipment (VSE) har den 1. juni 2013 udsendt en bulletin omkring risiko for skade på loop på 3-ringssystemet på Infinity-seletøjer.
2. Omfattet materiel:
VSE Infinity bæreremme.
3.
 - a. Loopet skal kontrolleres for beskadigelse. Se bulletinen med fotos, der viser forskellen på normalt slid og beskadigelse.
 - b. Kontrollen skal foretages inden næste spring og kan foretages af en senior-pakker eller højere materielstatus.
 - c. - Hvis loopet er beskadiget, skal det skiftes inden næste spring. Se bulletinen for nærmere information
- Hvis loopet er ubeskadiget, anbefales det, at springeren løbende holder øje med det og checker det mindst hver 3. måned.
 - d. Der skal på seletøjets materielkort foretages notat om kontrollen.
4. Bemærkninger:
Bulletinen findes på hjemmesiden www.velocityrigs.com og har betegnelsen VSESB001.