

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 41/2018

### Vigil sikkerhedsudløser

1. Baggrund:  
Efter en utilsigtet aktivering har man fundet at årsagen var et bukket kabel som resulterede i en dårlig forbindelse
2. Omfattet materiel:  
Vigil II enheder med serienummer 16000 til 21999. Kan kontrolleres jf. bulletin.
3. Senest ved næste reserveompakning, eller 31. december 2019 skal reservepakkeren/riggeren/masterriggeren sende enheden til Vigil til kontrol.
4. Bemærkninger:  
Bulletinen fra Vigil kan finde på [www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) samt her:  
<https://www.vigil.aero/wp-content/uploads/PSB-02-2018.pdf>