

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 42/2018

MARS m2 sikkerhedsudløser - cutter

1. Baggrund:
Der er på enkelte cuttere observeret at ledningen ved forbindelsen til selve cutteren er knækket. Det er dog kun isoleringen og det har således ingen effekt på funktionaliteten. Dog vil producenten have de berørte enheder repareret.
2. Omfattet materiel:
Alle m2 enheder med ID markering
A11, B11, C11,
A12, B12, C12, D12,
A13, B13, C13, D13, E13, F13, G13,
A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14, H14, J14, K14, L14, M14,
N14, O14,
Kan kontrolleres jf. bulletin.
3. Senest ved næste reserveompakning, eller ved fejlkode på enheden skal reservepakkeren/riggeren/masterriggeren udskifte cutter jf. SB.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra Vigil kan finde på www.m2aad.com samt her:
https://www.m2aad.com/download.php?group=novinky4_soubory&id=12