

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 34/2016

Basisring –Vortex seletøj (*obligatorisk – haster*)

1. Baggrund:
Parachute Systems, der producerer Vortex seletøjet, har den 4. januar 2016 udsendt en bulletin i anledning af, at der på et nyt seletøj efter kun 4 spring er konstateret et problem med en mini-basisring af rustfrit stål.
2. Omfattet materiel:
Vortex seletøj, basisringe mærket "DSF" på bagsiden.
3. Seletøjet er grounded indtil nærmere besked fra fabrikanten.
4. Bemærkninger:
Parachute Systems bulletin nr. 2016-01 findes på hjemmesiden her:
http://parachutesystems.com/downloads/Service_Bulletin_PSB_2016-01.pdf